











Führungselemente

	FR	Polyacetal mit Glasfaser	20–40	-40 bis 100	0,8	Führungsring für Kolben und Stange
	FRS	Polyacetal mit Glasfaser	20–40	-40 bis 100	0,8	Führungsring für Kolben, Stange und Plungerzylinder
	FHG	Baumwollgewebe Phenolharz	310	-40 bis 130	1	Führungsring für Kolben und Stange
	MFHG	Baumwollgewebe Phenolharz MoS ₂	250	-40 bis 120	1	Führungsring für Kolben und Stange
	FHM	Kunstfasergewebe mit eingebundenem PTFE und Epoxidharz	340	-40 bis 130	1	Führungsring modifiziert für Kolben und Stange
	FHO	Kunstfasergewebe Polyesterharz	345	-40 bis 130	1	Führungsring für Kolben und Stange
	FIL	Polyacetal mit Glasfaser	20–40	-40 bis 100	0,8	Führungsring für Stange
	FIT	Polyacetal mit Glasfaser	20–40	-40 bis 100	0,8	Führungsring für Stange
	FB	PTFE-Compound PTFE-Kohle PTFE-Bronze	5–25	-80 bis 200	15	PTFE-Führungsband für Kolben und Stange als Meterware u. geschnitten
	FHCB FHOB	Kunstfasergewebe Polyesterharz	345	-40 bis 130	1	Gewebe-Führungsband für Kolben und Stange als Meterware u. geschnitten